

Nano-PVD Technology

EPBT / EPHT | Recommended Cutting Conditions

NOTE

1. Use a highly rigid and accurate machine as possible.
2. These conditions are for general guidance; in actual machining conditions adjust the parameters according to your actual machine and work-piece conditions.
3. If the rpm available is lower than recommended please reduce the feed rate to the same ratio.

ANMERKUNG

1. Benutzen Sie für die Bearbeitung jeweils die Maschine mit der höchsten Genauigkeit und der höchsten Stabilität.
2. Die angegebenen Schnittwerte stellen eine generelle Empfehlung dar. Die Werte sollten immer an die jeweilige Bearbeitung, deren Form und die verwendete Maschine angepasst werden.
3. Ist die Ihnen verfügbare Drehzahl niedriger als der in der Tabelle angegebene Wert, sollte der Vorschub im gleichen Verhältnis reduziert werden.

NOTE

1. Utiliser une machine aussi rigide et fiable que possible.
2. Ces conditions sont indicatives : en utilisation, ajuster les conditions en fonction de la machine et de la pièce usinée.
3. Si la rotation possible est inférieure à celle recommandée, ajuster l'avance dans la même proportion.

NOTA

1. Usate centri di lavoro più precisi e rigidi possibile
2. Le condizioni di taglio sono valori generali. Per ottimizzare il processo di lavoro rispettate le geometrie dello stampo e la macchina disponibile.
3. Quando i giri della macchina disponibili sono più bassi rispetto al valore espresso regolate l'avanzamento con lo stesso rapporto.

OBSERVACIONES


1. Utilizar la máquina más rígida y precisa posible.
2. Las condiciones de corte de la tabla son una orientación general. Para un trabajo específico hay que ajustar las condiciones en función de la geometría de la pieza, el resultado esperado y el tipo de máquina que vamos a utilizar.
3. Si las rpm máximas de la máquina son inferiores, hay que ajustar el avance en proporción a las mismas.

NOTA

1. Use uma máquina rígida e o mais precisa possível.
2. Estas condições são para orientação geral, em condições de maquinação real ajustar os parâmetros de acordo com a sua máquina e com as condições das peças a maquinar.
3. Se o número de rotações disponível na máquina for menor do que o recomendado por favor reduza avanço na mesma proporção.

Nano-PVD Technology

EPHT | Recommended Cutting Conditions | Side Milling



Work piece Material	Condition Range	a _p a _e	Cutting Condition	Tool D (mm)										
				D 1	D 2	D 3	D 4	D 6	D 8	D 10	D 12	D 16	D 20	
II Tool Steel (25-35HRC)	High Speed	a _p =1.5-2D	n (min ⁻¹)	79,600	39,800	26,500	22,300	14,900	11,100	8,900	7,400	5,600	4,500	
			V _c (m/min)	250	250	250	280	280	280	280	280	280	280	
		V _f (mm/min)	2,550	2,870	3,070	3,750	5,360	5,340	4,880	4,370	4,590			
	General	a _p =0.1D	f _z (mm/tooth)	0.008	0.018	0.029	0.042	0.060	0.080	0.100	0.110	0.130	0.170	
			n (min ⁻¹)	19,100	19,100	12,700	11,100	7,400	5,600	4,500	3,700	2,800	2,200	
		V _c (m/min)	60	120	120	140	140	140	140	140	140	140		
III Pre-hardened steel (35-45HRC)	High Speed	a _p =1.5-2D	n (min ⁻¹)	79,600	39,800	26,500	20,700	13,800	10,400	8,300	6,900	5,200	4,100	
			V _c (m/min)	250	250	250	260	260	260	260	260	260	260	
		V _f (mm/min)	2,550	2,550	2,760	3,150	4,550	4,680	4,480	4,140	3,430	3,690		
	General	a _p =0.1D	f _z (mm/tooth)	0.008	0.016	0.026	0.038	0.055	0.075	0.090	0.100	0.110	0.150	
			n (min ⁻¹)	19,100	15,900	10,600	9,600	6,400	4,800	3,800	3,200	2,400	1,900	
		V _c (m/min)	60	100	100	120	120	120	120	120	120	120		
IV Hardened steel (45-55HRC)	High Speed	a _p =1.5-2D	n (min ⁻¹)	63,700	31,800	21,200	18,300	12,200	9,200	7,300	6,100	4,600	3,700	
			V _c (m/min)	200	200	200	230	230	230	230	230	230	230	
		V _f (mm/min)	1,780	1,780	1,950	2,420	3,660	3,590	3,500	3,290	2,760	2,890		
	General	a _p =0.03D	f _z (mm/tooth)	0.007	0.014	0.023	0.033	0.050	0.065	0.080	0.090	0.100	0.130	
			n (min ⁻¹)	19,100	12,700	8,500	8,000	5,300	4,000	3,200	2,700	2,000	1,600	
		V _c (m/min)	60	80	80	100	100	100	100	100	100	100		
V Hardened steel (55-65HRC)	High Speed	a _p =1-1.5D	n (min ⁻¹)	47,800	23,900	15,900	14,300	9,600	7,200	5,700	4,800	3,600	2,900	
			V _c (m/min)	150	150	150	180	180	180	180	180	180	180	
		V _f (mm/min)	1,150	1,240	1,340	1,720	2,590	2,590	2,390	2,300	1,940	2,090		
	General	a _p =0.02D	f _z (mm/tooth)	0.006	0.013	0.021	0.030	0.045	0.060	0.070	0.080	0.090	0.120	
			n (min ⁻¹)	19,100	9,600	6,400	6,400	4,200	3,200	2,500	2,100	1,600	1,300	
		V _c (m/min)	60	60	60	80	80	80	80	80	80	80		
VI Hardened steel (65-70HRC)	High Speed	a _p =1-1.5D	n (min ⁻¹)	31,800	15,900	10,600	10,400	6,900	5,200	4,100	3,500	2,600	2,100	
			V _c (m/min)	100	100	100	130	130	130	130	130	130	130	
		V _f (mm/min)	640	760	810	1,120	1,660	1,720	1,600	1,470	1,250	1,390		
	General	a _p =0.02D	f _z (mm/tooth)	0.005	0.012	0.019	0.027	0.040	0.055	0.065	0.070	0.080	0.110	
			n (min ⁻¹)	12,700	6,400	4,200	4,800	3,200	2,400	1,900	1,600	1,200	1,000	
		V _c (m/min)	40	40	40	60	60	60	60	60	60	60		